

Varslingsoversigt beboere - udbedring af fejl og mangler Skjøde uge 21,22 og 24

Mgl. Nr.	VEDRØRENDE	Udførende	Husnumre	21.5. 22.5. 23.5. 24.5.				27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.					10.6. 11.6. 12.6. 13.4. 14.6.					
				Uge 21				Uge 22					Uge 24					
				tir	ons	tor	fre	man	tir	ons	tor	fre	man	tir	ons	tor	fre	
23	Nedfaldne udhængsbrædder	JJ Tømrer	Ude	26-28-30-32-34	X													
20	Indtrængning bier og mus fac.	JJ Tømrer	Ude	Alle boliger	X	X												
21	Indtrængning bier og mus udh.	JJ Tømrer	Ude	Alle boliger	X	X												
35	Dør udhuse ikke tætte i toppen	JJ Tømrer	Ude	Alle boliger	X	X	X	X										
123826	Huller i Ventilationskanal	Kaj Larse	Inde	FH og alle boliger		X	X	X										
123334	Utætte teknikasser	Kaj Larse	Inde	Alle boliger		X	X	X										
10	Afløb fra Nilananlæg	Kaj Larse	Inde	Alle boliger		X	X	X										
12	Ventilationsanlæg, div fejl	Kaj Larse	Inde	4,6,8,10,12,14.16,18,20,22,24,26,28,30			X											
12	Ventilationsanlæg, div fejl	Kaj Larse	Inde	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58			X	X										
13	Fejl i kabelføring, El	Kaj Larse	Inde	4,6,8,10,12,14.16,18,20,22,24,26,28,30			X											
13	Fejl i kabelføring, El	Kaj Larse	Inde	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58			X	X										
28	Varmeanlæg, funktion mm	Kaj Larse	Inde	4,6,8,10,12,14.16,18,20,22,24,26,28,30		X	X	X										
28	Varmeanlæg, funktion mm	Kaj Larse	Inde	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58		X	X	X										
63266	Bagfald i faldstamme i tagrum	Kaj Larse	Inde	20			X											
36	Bagfald tagrender	Kaj Larse	Ude	26,30,52 (burde også være FH)														
123810	Revner i ydervæg (formur)	Marcopla	Ude	FH	X													
14	Facademur - Afrensning mure	Marcopla	Ude	Uændret fra 1-års eftersyn	X													
25	Revner i gavlvægge (murvinger)	Marcopla	Ude	36,12	X													
37	Udbedring af sokler gavle	Marcopla	Ude	10, 12,24,48	X													
22	Lokalsætninger fliser	MB Funda	Ude	FH, 6,12,24,30,34,36,38,42,46,48,50,54,56	X	X	X	X										
15	Fejl i kloakker	MB Funda	Ude	48,14	X													
67745	Vandafledning tage	NLT Tagd	Ude	Ikke anvist	X	X	X	X										
32	Utætte ovenlysvinduer	NLT Tagd	U/I	FH,10,54	X	X	X											
11	Defekte gulv-og vægfliser	RN Murer	Inde	6,14,16,24,28					X									
11	Defekte gulv-og vægfliser	RN Murer	Inde	30,34,46,54					X									
123811	Revner i ydervæg (bagmur)	RN Murer	Inde	FH					X									
26	Revner i boliger	Wolmerg	Inde	8,10,14,18,20,26,30,36										X	X	X		
26	Revner i boliger	Wolmerg	Inde	8,10,14,18,20,26,30,36										X	X	X		
26	Revner i boliger	Wolmerg	Inde	20,26,30,36,38,40,42,46										X	X	X		
26	Revner i boliger	Wolmerg	Inde	20,26,30,36,38,40,42,46										X	X	X		
27	Sætningsskade gulv/væg depot	Wolmerg	Inde	FH										X	X	X		
31	Revner i loft boliger	Wolmerg	Inde	6,10,14,40,48,54,56,58										X	X	X		